


FIG.1 PRIOR ART



[illegible]

nop	nop	nop	nop
EI	nop	nop	nop
nop	EI	nop	nop
nop	nop	EI	nop
nop	nop	nop	EI
EI	EI	nop	nop
EI	nop	EI	nop
EI	nop	nop	EI
nop	EI	EI	nop
nop	EI	nop	EI
nop	nop	EI	EI
EI	EI	EI	nop
EI	EI	nop	EI
EI	nop	EI	EI
nop	EI	EI	EI
EI	EI	EI	EI

FIG. 3





FIG. 4

INSTRUCTION
ADDRESS

28
24
20
16
12
8
4
0

29	28
1	Instruction 8
1	Instruction 7
0	Instruction 6
1	Instruction 5
1	Instruction 4
0	Instruction 3
0	Instruction 2
0	Instruction 1



29				28A
1	Instruction 8	NOP	NOP	NOP
0	Instruction 6	1 Instruction 7	NOP	NOP
1	Instruction 5	NOP	NOP	NOP
0	Instruction 1	0 Instruction 2	0 Instruction 3	1 Instruction 4

FIG. 5




FIG. 6





FIG. 7




[illegible]

FIG.9




FIG. 10

